

Einsatz-Kurzberichte 2015

Uhrenzeiger droht zu fallen

Zeit: **Sonntag, 7. Juni 2015, 10:54 - 12:04 Uhr**

Ort: **Aying, Obere Dorfstraße**

Alarmmeldung: **Uhrenzeiger droht zu fallen**

Fahrzeuge: **GW-L2, MZF**

Bericht: Bei der St. Andreas Kirche in Aying drohte auf der Ostseite der Uhrenzeiger zu fallen. Mit Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr Siegersbrunn wurde der defekte Zeiger demontiert und an die Kirchenverwaltung übergeben.

